

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

COMUNICADO N°003-2025-ANATEC

¡ATENCIÓN TRANSPORTISTAS!

TRANSITO TOTALMENTE RESTRINGIDO EN EL KM 76+200 DEL TRAMO CHANCAY – HUACHO (PUENTE DE CHANCAY) EN AMBOS SENTIDOS

Estimados Asociados y Transportistas;

Ante el colapso del Puente Chancay ocurrido el día de hoy 14/02/2025 en la madrugada, el tránsito se encuentra totalmente restringido en el Km 76+200 del tramo chancay – Huacho (Puente de Chancay), en ambos sentidos.

Ante esta situación, se han habilitado los siguientes desvíos:

- De Norte a Sur: Cierre desde el óvalo de Chancay (Km 83+500) hacia Huaral, con salida por la Ruta Nacional PE-20C hasta el intercambio de Huaral (Km 71+200).
- De Sur a Norte: Desde el Serpentín de Pasamayo y la Variante de Pasamayo, el tránsito se direcciona hacia el intercambio vial de Huaral (Km 71+200), continuando por la Ruta Nacional PE-20C hacia Huaral y saliendo por el óvalo de Chancay (Km 83+500).

Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones de la Policía Nacional y del personal desplegado en la zona para garantizar la seguridad y el orden en la circulación.



Compartimos Comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre lo ocurrido.

COMUNICADO

Ante los hechos suscitados en el puente Chancay, que originaron la caída de un bus interprovincial al río del mismo nombre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa lo siguiente:

- El MTC lamenta lo sucedido y expresa su solidaridad con los familiares de las dos personas fallecidas y con los heridos. Se ha coordinado con la concesionaria el traslado de maquinaria especializada para recuperar el cuerpo del conductor y retirar el bus del río.
- Apenas se tomó conocimiento del hecho, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, al frente de un equipo técnico del sector, se trasladó al puente Chancay para realizar las primeras coordinaciones con Ositran y la concesionaria Norvial.
- Especialistas realizarán una evaluación técnica de ingeniería estructural para determinar las causas del colapso del puente. Asimismo, se analizará la condición del puente en sentido sur - norte.
- Es importante señalar que el tramo Ancón - Huacho, donde ocurrieron los hechos, forma parte de la concesión Ancón - Pativilca, a cargo de la empresa Norvial. Por seguridad, el tránsito en este tramo ha sido restringido.
- Para restablecer el tránsito en dicho tramo, el puente colapsado será demolido y reemplazado por un puente modular, el cual será proporcionado por Provias Nacional, unidad ejecutora del MTC, e instalado por la concesionaria Norvial.
- Mientras se realizan estos trabajos, la ruta alterna habilitada es el trayecto Huaral - Acos.
- La Policía Nacional y el concesionario están coordinando para redirigir el tráfico por las rutas de desvío en dirección a Lima y Huacho.

Chancay, 14 de febrero de 2025

ANATEC A SU SERVICIO
Lima, Febrero 2025

Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional